SIMÓN MOYA
GASFITERÍA

Informe para cliente

CLIENTE: **Cliente de prueba**
DIRECCIÓN: **Av. Principal 123, Santiago**

Mantención Preventiva

Orden de trabajo finalizada

CREADA	FINALIZADA	CONTENIDO	TOTAL OT
25/07/2026 14:30	25/07/2026 16:30	8 tareas - 3 fotos	$61.490

1 Limpieza Full

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

REPUESTOS UTILIZADOS

2 repuestos

DESCRIPCIÓN	PRECIO
Flexible de agua 1/2 pulgada	$8.500
Llave de paso	$12.990

Subtotal: **$21.490**

ANTES DE LA MANTENCIÓN

3 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN

0 fotos

2 Chequeo de gas refrigerante

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

3 Limpieza Full

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

4 Chequeo de gas refrigerante

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

5 Limpieza Full

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

6 Chequeo de gas refrigerante

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

7 Limpieza Full

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

8 Chequeo de gas refrigerante

OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

RESUMEN DE COSTOS

Costo de mano de obra	**$40.000**
Total de repuestos	**$21.490**
Valor total de la OT	**$61.490**

Atentamente

Simón Moya Salinas
C.I.: 9.990.302-3 - Instalador de gas autorizado SEC
WhatsApp: 933922780