

# MantenCIÓN Preventiva

Orden de trabajo finalizada

CREADA  
25/07/2026 14:30

FINALIZADA  
25/07/2026 16:30

CONTENIDO  
8 tareas - 3 fotos

TOTAL OT  
\$61.490

## TRABAJO SOLICITADO

Se solicita revisar el funcionamiento general del equipo.

## TRABAJO REALIZADO

Se efectuó la mantención y el equipo quedó operativo.

### 1 Limpieza Full

## OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

## REPUESTOS UTILIZADOS

2 repuestos

| DESCRIPCIÓN                  | PRECIO   |
|------------------------------|----------|
| Flexible de agua 1/2 pulgada | \$8.500  |
| Llave de paso                | \$12.990 |

Subtotal: **\$21.490**

## ANTES DE LA MANTENCIÓN 3 fotos



## DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

## 2 Chequeo de gas refrigerante

### OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

## 3 Limpieza Full

### OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

## 4 Chequeo de gas refrigerante

### OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

## 5 Limpieza Full

### OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

## 6 Chequeo de gas refrigerante

### OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

## 7 Limpieza Full

### OBSERVACIÓN

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

ANTES DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN 0 fotos

**8 Chequeo de gas refrigerante****OBSERVACIÓN**

Se realizó la inspección del equipo, la limpieza de sus componentes y la verificación de los parámetros de operación. El equipo quedó funcionando correctamente.

**ANTES DE LA MANTENCIÓN** 0 fotos**DESPUÉS DE LA MANTENCIÓN** 0 fotos**RESUMEN DE COSTOS**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Costo de mano de obra | \$40.000 |
| Total de repuestos    | \$21.490 |

---

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Valor total de la OT</b> | <b>\$61.490</b> |
|-----------------------------|-----------------|

Atentamente

**Simón Moya Salinas**

C.I.: 9.990.302-3 - Instalador de gas autorizado SEC

WhatsApp: 933922780